


Idealny w przypadku długich spoin, pozwala spawaczowi uniknąć długiego przebywania w niewygodnej pozycji

- Magnes pomaga utrzymać traktor spawalniczy we właściwej pozycji na elemencie, nawet, jeśli jest on zakrzywiony lub pochylony
- Rolki prowadzące utrzymują traktor w pozycji najjeżdżającej na pionową część złącza pachwinowego
- Program spawania przerywanego
- Regulowana długość spoiny i przerwy między spoinami od 1-99 cm
- Szybki przesuw między spoinami – 250 cm/min pozwala na zwiększenie wydajności
- Funkcja cofania dla wypełniania kraterów po zakończeniu spoiny



Dane techniczne

Napięcie zasilania, VAC	36-46
Moc, [W]	40
Prędkość spawania, [cm/min]	15-150
Prędkość szybkiego przesuwu, [cm/min]	250
Programowane spawanie przerywane, [cm/min]	1-99
Przesuw suportów regulacji, [mm]	+/-17
Wyjęcie zdalnego sterowania	Napięcie i natężenie (prędkość podawania drutu)
Przyłącze	Burndy 12 wtyków
Czas wypełniania krateru, [s]	0-9.9
Wypełnianie wsteczne, [cm]	0-9.9
Wymiary dł x sz x w, [mm]	330 x 260 x 360
Masa, [kg]	9.5

Informacje do zamówienia

Miggytrac 2000 **0457 358 880**

Opcje i akcesoria

Ekran spawalniczy **0457 463 880**

Przewód sterowniczy ESAB, 5 m (męski 12 wtyków
-męski 23 wtyki typu Burndy) wybrane podajniki

OrigoFeed i zaadoptowane AristoFeed **0457 360 880**

Zestaw adaptera do podajnika AristoFeed

(wymagany do podłączenia Miggytrac
do podajników AristoFeed)

0459 681 880

Uniwersalny przewód sterowniczy, 5 m

(męski 12 wtyków typu Burndy – bez wtyczki)
użytkownik musi zapewnić wtyczkę do podłączenia

do podajników odpowiednich producentów

0457 360 881

Zestaw transformatora, 230/42 VAC

Transformator 230/42 VAC z kablem 5 m

do zasilania Miggytrac

0457 467 880